

U100 智能摄影手实时显示拍摄模式下相机参数调节情况表（拍摄静止图像）

照相机型号	实时显示拍摄模式																
	实时显示模式图像输出	相机参数调节							对焦点显示	触摸平板电脑屏幕				手柄操作			
										对焦点		拍摄		对焦点		拍摄	
		曝光模式	光圈大小	快门速度	ISO 感光度	EV 曝光补偿	白平衡	AF 自动对焦区域		对焦	移动对焦点	单拍	连拍	移动对焦点	对焦	单拍	连拍
1DX mk III	有	OK	OK	OK	OK	OK	OK	无法读取, 提前设置	OK	OK	OK	NO	NO	OK	OK	OK	OK
1DX mk II	有	OK	OK	OK	OK	OK	OK	无法读取, 提前设置	OK	NO	OK	NO	NO	OK	OK	OK	OK
7D mk II	有	单一读取	OK	OK	OK	OK	OK	无法读取, 提前设置	OK	NO	OK	NO	NO	OK	OK	OK	OK
R5	有	OK	OK	OK	OK	OK	OK	无法读取, 提前设置	OK	OK	OK	NO	NO	OK	OK	OK	OK
R6	有	单一读取	OK	OK	OK	OK	OK	无法读取, 提前设置	OK	OK	OK	NO	NO	OK	OK	OK	OK

说明 曝光模式单一读取：

- 1 " 只能读取照相机当前设定的曝光模式。如：照相机当前曝光模式设定在 AV 模式，平板电脑只能读取 AV 模式，其它曝光模式 M/TV/P 模式不能读取。";
- 2 读取到的模式，可以对应调节相机参数；
- 3 摄影人都有自己相对习惯常用的拍摄模式，提前设定好自己常用的模式。

AF 区域不能读取：

- 1 该项目不能读取；
- 2 摄影人都有自己相对习惯常用的拍摄模式，提前设定好自己常用的对焦模式。